LEDモジュール 取扱説明書



このたびは、「LEDモジュール」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書を熟読していただき、正しく安全に施工取付けを行って下さい。

⚠警告

- □ 本製品は**DC12V専用**です。AC100Vなど定格外の 電圧を入力しないで下さい。発煙・発火の原因となります。
- □ 本製品は屋内用です。直射日光のあたる場所でのご使用はできません。防滴構造ですが、常時水のかかる場所、高温 多湿の場所、水没の恐れのある場所では、火災感電の原因となりますので、ご使用できません。
- □ 腐食性ガスの発生する場所では、火災・感電の原因となりますので、ご使用できません。
- □ 塩害が発生するおそれのある場所ではご使用できません。

⚠注意


- □ 取付け、取外しは電源を切ってから行って下さい。
- □ 電源の極性を間違えないで下さい。故障の原因となります。
- □ 点灯状態の発光部を直視しますと目を傷めることがありますので、十分ご注意下さい。
- □ 密閉器具内にてお使いいただく場合、-10~70°以内に収まるような施工構造にして下さい。
- □ 分解・改造にあたる行為が発生した場合は保証対象ではありません。
- □ 静電気はLED破損の原因になりますので、ご注意下さい。
- □ LEDの特性上、個々のLEDの発色に若干のバラつきがありますので、ご容赦願います。

保 証

□ 本製品の保証期間は納入後1年間です。

一位





品番	LM03-164AW5-3	LM03-164AL5-2	
定格電圧	DC12V		
消費電力	1.5W (最大)		
発光色	白	電球色	
重量	約28g / 個		
寸法	L 88mm x W 22 (26)mm x H 8.5mm		
モシ゛ュール間ピッチ	最大 150mm		
使用環境	-10~70℃ 屋内		
耐水性	防滴 IPX7適合		
備考	1個単位でカット可能		

()内数字は突起物を含めた寸法

推奨電源

メーカー	電源品番	入力電圧	接続可能数
コーセル	PBA50F-12-N	AC85~264V	33個
	PBA100F-12-N		66個
	PBA150F-12-N		100個


お客様自身で電源を準備する場合は、消費電力に応じたものをご使用下さい。

配線方法

電線を延長するときは、1. 25スケアの耐熱平行電線で加工して下さい。10m以内の延長を推奨します。

■ 最大直列連結個数以内でご使用下さい。

白タイプ / 直列連結個数:最大32個 電球色タイプ / 直列連結個数:最大16個



保管方法

梱包箱の中に入れた状態で高温多湿・直射日光を避けて保存して下さい。

取付けに関する注意

- □ 内照式看板に施工の場合、看板の面板までの深さは50mm以上を推奨致 します。厚みを50mm以下に設定しますと、明るさムラが現れるように なります。
- □ 電線が剥き出しになる箇所では必ず絶縁処理(必要に応じて防水処理)を施して下さい。適切に処理が行われない場合は、火災・感電の危険があります。
- □ DC入力ですので、配線の際には極性にご注意下さい。(赤マーク入り: V+ / 黒マーク入り: V-)
- □ 本製品は、必ずM4丸小ネジで筐体に固定して下さい。 サラネジの使用は製品破損の原因となります。トラスネジには未対応です。 ネジ頭部外径はφ10mm以下のものをご使用下さい。



- □ 電源と本製品との接続は、電圧降下を抑制するため、最短で配線して下さい。
- □ 電源を筐体内部に設置される際には、電源をスペーサー等で浮かす処置を 施して下さい。
- □ 湿気の多い場所での取り付けは避け、濡れた手での作業はお止め下さい。


看板筐体にアンカー穴を開口される際は、断線の原因にもつながりますので、電線ケーブルに干渉しないようにご注意下さい。

- □ 本製品は防湿・防滴構造となっておりますが、直接風雨にさらされる場所 への設置に関しては、十分に防水対策を施してください。
- □ 特に各パーツが浸水するような設置の仕方は、絶対に避けていただきますようご注意下さい。


仮固定用の推奨両面テープ

住友3M計製 MIX313 · SP416P 他同等品

1. 仮置き



裏面に両面テープ^{※1}を貼り付けて仮固定します。面板照度を高くしたい場合は、ピッチを詰めて配置します。必要な数だけ配置したら残りはカットします。




また、電線の長さが足りない 部分は延長します。(必要な モジュール数が16個(白は3 2個)を超える場合、別配線 を引きます。)延長加工の際 には、極性に注意して下さ い。

防水熱収縮チューブ 参考:住友電エ W3C 等

カットして電線が剥き出しになった箇所や接続加工した 箇所には絶縁処理を施します。スリーブや粘着ビニル でいます。屋外看板内などに 覆います。場合などには防水 熱収縮チューブを使用しま



4. 電源の出力確認



電源の出力電圧を確認します。DC12Vが出力されていることをテスターにて確認して下さい。

5. 電源との接続




電源とモジュールを接続します。電源の極性表示を確認してから接続して下さい。

テスター

赤マーク付電線をプラス端子へ 黒マーク付電線をマイナス端子へ

6 配線の確認

取付手順



配線間違いがないかどうかを 電源に電力を供給する前に 確認します。

電源入力ラインにモジュールを接続 していないか

極性(+-)を間違えていないか

7. 点灯状態チェック



電源に電力を供給して点灯 状態を確認します。

8. (配置の調整)




明るさムラや影が確認された 場合は、モジュールの配置を 調整します。調整後に再度点 灯状態をチェックします。

9. 固定



点灯状態の確認後に、ネジによってモジュールを固定します。使用するネジはM4サイズの丸小ネジです。※トラスネジ・皿ネジは使用できません。

10. 電線処理



モジュールのピッチを詰めた 時などは、電線の浮きなどで 影がでないように電線を固定 します。

コンベックスとリストバンド等 で固定する